Abnahmebericht Förderanlage

Protokół odbioru przenośnika, MA-02

Gegenstand Przedmiot	1 Rollenförderer, 6 m, mit Schutzzaun und Bedienpult 1 przenośnik rolkowy, 6 m, z ogrodzeniem i pulpitem
Auftraggeber Zamawiający	Muster Maschinenbau GmbH (erfunden)
Hersteller Producent	Przykład Sp. z o.o. (erfunden)
Ort und Datum Miejsce i data	Poznań, 04.03.2026
Grundlage Podstawa	Bestellung, Aufstellungsplan Stand B, Pflichtenheft Zamówienie, plan ustawienia wersja B, specyfikacja
Anwesend Obecni	Projektleitung und Montage des Herstellers, Office-Remscheid Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid

Ergebnis auf einen Blick Wynik w skrócie

9	4	3
In Ordnung W porządku	Offen Otwarte	Hinweis Uwaga


Die Anlage lief 30 Minuten leer und danach mit Kisten. Offen sind eine schwergängige Rolle, zwei Befestigungen am Schutzzaun, die deutsche Betriebsanleitung und ein Ersatzriemen. Beim Lauf mit Kisten gab es einen Stau.

Przenośnik pracował 30 minut bez ładunku, a następnie z kartonami. Otwarte pozostają: jedna ciężko obracająca się rolka, dwa mocowania ogrodzenia, niemiecka instrukcja i zapasowy pasek. Podczas pracy z kartonami wystąpił jeden zator.

Offene Punkte Otwarte punkty

Nr.	Punkt	Antwort des Herstellers Odpowiedź producenta	bis do
A2	Nur polnische Fassung vorhanden, deutsche fehlt Dostępna tylko wersja polska, brak niemieckiej	Deutsche Fassung ist beim Übersetzer Wersja niemiecka jest u tłumacza	13.03.2026
B2	Rolle 9 dreht schwer Rolka 9 obraca się ciężko	Lager wird getauscht Łożysko zostanie wymienione	06.03.2026
B3	Am dritten Feld fehlen die zwei oberen Befestigungen W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań	Halter werden nachgeliefert und montiert Uchwyty zostaną dostarczone i zamontowane	06.03.2026
E2	Ersatzriemen fehlt Brak zapasowego paska	Riemen ist bestellt Pasek jest zamówiony	13.03.2026

Lage der Prüfstellen Położenie punktów kontroli




Alle Prüfpunkte Wszystkie punkty

Nr.	Prüfpunkt und Befund Punkt i ustalenie	Ergebnis Wynik
Unterlagen Dokumenty		
A1	Typenschild vorhanden und vollständig Vorhanden, Angaben vollständig Obecna, dane kompletne	**In Ordnung** W porządku
A2	Betriebsanleitung in der vereinbarten Sprache Nur polnische Fassung vorhanden, deutsche fehlt Dostępna tylko wersja polska, brak niemieckiej	**Offen** Otwarte
A3	Aufstellungsplan entspricht dem bestellten Stand Stand B liegt an der Anlage aus Wersja B dostępna przy urządzeniu	**In Ordnung** W porządku
Mechanik Mechanika		
B1	Gesamtlänge, Messwert des Herstellers notieren 6.020 mm, bestellt 6.000 ± 50 mm, gemessen vom Hersteller 6020 mm, zamówiono 6000 ± 50 mm, pomiar producenta	**In Ordnung** W porządku
B2	Rollen drehen frei, jede von Hand Rolle 9 dreht schwer Rolka 9 obraca się ciężko	**Offen** Otwarte


Nr.	Prüfpunkt und Befund Punkt i ustalenie	Ergebnis Wynik
B3	Schutzzaun nach Zeichnung befestigt Am dritten Feld fehlen die zwei oberen Befestigungen W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań	**Offen** Otwarte
B4	Lack ohne sichtbare Schäden Kratzer an Stütze 3, etwa 4 cm lang Rysa na podporze 3, długość około 4 cm	**Hinweis** Uwaga
Elektrik, sichtbarer Teil Elektryka, część widoczna		
C1	Leitungen geführt und befestigt Leitungen im Kanal geführt und befestigt Przewody w korytku, zamocowane	**In Ordnung** W porządku
C2	Sensoren gekennzeichnet Lichtschranke B12 beschriftet wie im Plan Bariera świetlna B12 oznaczona jak na rysunku	**In Ordnung** W porządku
C3	Bedienfeld in der vereinbarten Sprache Taster deutsch beschriftet, Anzeige noch polnisch Przyciski po niemiecku, ekran jeszcze po polsku	**Hinweis** Uwaga
Probelauf durch den Hersteller Próba przez producenta		
D1	Leerlauf 30 Minuten 30 Minuten ohne Stopp 30 minut bez zatrzymania	**In Ordnung** W porządku
D2	Lauf mit 50 Kisten 50 Kisten gefördert, 1 Stau bei Kiste 31, siehe Video Przetransportowano 50 kartonów, 1 zator przy kartonie 31, zob. wideo	**Hinweis** Uwaga
D3	Geschwindigkeit, Messwert des Herstellers notieren 0,31 m/s, bestellt 0,30 ± 0,02 m/s, gemessen vom Hersteller 0,31 m/s, zamówiono 0,30 ± 0,02 m/s, pomiar producenta	**In Ordnung** W porządku
D4	Not-Halt wird vorgeführt Stillstand gesehen. Keine sicherheitstechnische Bewertung Zaobserwowano zatrzymanie. Bez oceny bezpieczeństwa	**In Ordnung** W porządku
Versand Wysyłka		
E1	Baugruppen für den Wiederaufbau gekennzeichnet 6 von 6 Baugruppen gekennzeichnet Oznaczono 6 z 6 podzespołów	**In Ordnung** W porządku
E2	Ersatzteile nach Liste Ersatzriemen fehlt Brak zapasowego paska	**Offen** Otwarte

Bilder Zdjęcia


Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos. We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia.




B2 Rolle 9 dreht schwer
Rolka 9 obraca się ciężko



B3 Am dritten Feld fehlen die zwei oberen Befestigungen
W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań



C1 Leitungen im Kanal geführt und befestigt
Przewody w korytku, zamocowane



C2 Lichtschranke B12 beschriftet wie im Plan
Bariera świetlna B12 oznaczona jak na rysunku



C3 Taster deutsch beschriftet, Anzeige noch polnisch
Przyciski po niemiecku, ekran jeszcze po polsku

Was dieser Bericht ist Czym jest ten raport

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Hersteller vorgeführt oder gemessen hat. Er ist keine Abnahmeerklärung, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine CE-Bewertung. Über die Freigabe entscheidet der Auftraggeber.

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben. Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi.

Für den Hersteller
W imieniu producenta

Erstellt von
Sporządził(a)