Zustandsbericht Gebrauchtmaschine

Raport o stanie maszyny używanej, MA-05

Gegenstand Przedmiot	1 gebrauchte Spritzgießmaschine, vor dem Kauf 1 używana wtryskarka, przed zakupem
Auftraggeber Zamawiający	Muster Import Co., Ltd. (erfunden)
Verkäufer Sprzedawca	Muster Maschinenhandel GmbH (erfunden)
Ort und Datum Miejsce i data	Dortmund, 04.03.2026
Grundlage Podstawa	Angebot des Verkäufers, Fotos aus dem Inserat Oferta sprzedawcy, zdjęcia z ogłoszenia
Anwesend Obecni	Verkäufer und Bediener, Office-Remscheid Sprzedawca i operator, Office-Remscheid

Ergebnis auf einen Blick Wynik w skrócie

6	2	4	1
In Ordnung W porządku	Offen Otwarte	Hinweis Uwaga	Nicht vorgeführt Nie zaprezentowano


Die Maschine wurde geheizt und lief 20 Zyklen ohne Werkzeugfüllung. Die vordere Schutzscheibe ist gesprungen und das angebotene Kühlgerät fehlt. Unter der Schließeinheit ist eine Ölspur, ein Schlauch hat eine Scheuerstelle.

Maszynę nagrzano, wykonała 20 cykli bez materiału. Przednia szyba osłony jest pęknięta, brakuje chłodziarki z oferty. Pod zespołem zamykania widać ślad oleju, jeden wąż jest przetarty.

Offene Punkte Otwarte punkty

Nr.	Punkt	Antwort des Verkäufers Odpowiedź sprzedawcy	bis do
B3	Scheibe der vorderen Schutztür gesprungen Szyba przednich drzwi osłonowych pęknięta	Scheibe wird vor dem Versand ersetzt Szyba zostanie wymieniona przed wysyłką	11.03.2026
D1	Kühlgerät laut Angebot fehlt Brak chłodziarki wymienionej w ofercie	Steht im Außenlager, Fotos folgen Jest w magazynie zewnętrznym, zdjęcia wkrótce	11.03.2026

Lage der Prüfstellen Położenie punktów kontroli



Alle Prüfpunkte Wszystkie punkty

Nr.	Prüfpunkt und Befund Punkt i ustalenie	Ergebnis Wynik
Identität und Unterlagen Identyfikacja i dokumenty		
A1	Typenschild mit Seriennummer und Baujahr lesbar Typenschild lesbar, Nummer wie im Angebot Tabliczka czytelna, numer jak w ofercie	**In Ordnung** W porządku
A2	Betriebsstunden ablesen 38.412 Stunden, abgelesen an der Anzeige 38 412 godzin, odczyt z ekranu	**In Ordnung** W porządku
A3	Betriebsanleitung und Schaltplan vorhanden Betriebsanleitung vorhanden, Schaltplan nicht auffindbar Instrukcja dostępna, schematu nie znaleziono	**Hinweis** Uwaga
Sichtbarer Zustand Widoczny stan		
B1	Rundum fotografieren Alle vier Seiten und Oberseite fotografiert Sfotografowano cztery boki i górę	**In Ordnung** W porządku
B2	Spuren von Öl oder Wasser Ölspur unter der Schließeinheit Ślad oleju pod zespołem zamykania	**Hinweis** Uwaga


Nr.	Prüfpunkt und Befund Punkt i ustalenie	Ergebnis Wynik
B3	Schutztüren vollständig und unbeschädigt Scheibe der vorderen Schutztür gesprungen Szyba przednich drzwi osłonowych pęknięta	**Offen** Otwarte
B4	Schläuche und Leitungen ansehen Ein Hydraulikschlauch mit Scheuerstelle Jeden wąż hydrauliczny przetarty	**Hinweis** Uwaga
B5	Schnecke und Zylinder ansehen Nicht gezeigt, hätte zerlegt werden müssen Nie pokazano, wymagałoby demontażu	**Nicht vorgeführt** Nie zaprezentowano
Vorführung durch den Verkäufer Prezentacja przez sprzedawcę		
C1	Heizzonen, Anzeigewerte notieren 5 von 5 Heizzonen am Sollwert, Anzeige fotografiert 5 z 5 stref grzania osiąga wartość zadaną, zdjęcie ekranu	**In Ordnung** W porządku
C2	20 Zyklen ohne Material 20 von 20 Zyklen ohne Stopp 20 z 20 cykli bez zatrzymania	**In Ordnung** W porządku
C3	Meldungen an der Steuerung Eine Wartungsmeldung angezeigt, fotografiert Jeden komunikat serwisowy, sfotografowany	**Hinweis** Uwaga
Lieferumfang Zakres dostawy		
D1	Zubehör nach Angebot zählen Kühlgerät laut Angebot fehlt Brak chłodziarki wymienionej w ofercie	**Offen** Otwarte
D2	Transportmaße, Werte des Verkäufers notieren 5,20 × 1,60 × 2,10 m, gemessen vom Verkäufer 5,20 × 1,60 × 2,10 m, pomiar sprzedawcy	**In Ordnung** W porządku

Bilder Zdjęcia


Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos. We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia.




A1 Typenschild lesbar, Nummer wie im Angebot
Tabliczka czytelna, numer jak w ofercie




B2 Ölspur unter der Schließeinheit
Ślad oleju pod zespołem zamykania



B3 Scheibe der vorderen Schutztür gesprungen
Szyba przednich drzwi osłonowych pęknięta



B4 Ein Hydraulikschlauch mit Scheuerstelle
Jeden wąż hydrauliczny przetarty



C1 5 von 5 Heizzonen am Sollwert, Anzeige fotografiert
5 z 5 stref grzania osiąga wartość zadaną, zdjęcie ekranu

Was dieser Bericht ist Czym jest ten raport

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Verkäufer vorgeführt oder gemessen hat. Er ist kein Wertgutachten, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine amtliche Vorversandprüfung. Über den Kauf entscheidet der Auftraggeber.

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co sprzedawca zaprezentował lub zmierzył. Nie jest wyceną, kontrolą bezpieczeństwa ani urzędową kontrolą przed wysyłką. O zakupie decyduje zamawiający.

Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben. Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi.

Für den Verkäufer
W imieniu sprzedawcy

Erstellt von
Sporządził(a)