Acceptance report, conveyor system

Protokół odbioru przenośnika, MA-02

Subject Przedmiot	1 roller conveyor, 6 m, with guard fence and operator panel 1 przenośnik rolkowy, 6 m, z ogrodzeniem i pulpitem
Client Zamawiający	Muster Maschinenbau GmbH (invented)
Manufacturer Producent	Przykład Sp. z o.o. (invented)
Place and date Miejsce i data	Poznań, 04.03.2026
Basis Podstawa	Order, layout drawing revision B, specification Zamówienie, plan ustawienia wersja B, specyfikacja
Present Obecni	Manufacturer's project lead and fitter, Office-Remscheid Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid

Result at a glance Wynik w skrócie

9	4	3
OK W porządku	Open Otwarte	Note Uwaga

The system ran empty for 30 minutes and then with boxes. Still open: one stiff roller, two fence fasteners, the German operating manual and a spare belt. There was one jam while running with boxes.

Przenośnik pracował 30 minut bez ładunku, a następnie z kartonami. Otwarte pozostają: jedna ciężko obracająca się rolka, dwa mocowania ogrodzenia, niemiecka instrukcja i zapasowy pasek. Podczas pracy z kartonami wystąpił jeden zator.

Open items Otwarte punkty

No.	Item Punkt	Manufacturer's reply Odpowiedź producenta	by do
A2	Polish version only, German version missing Dostępna tylko wersja polska, brak niemieckiej	German version is with the translator Wersja niemiecka jest u tłumacza	13.03.2026
B2	Roller 9 is stiff Rolka 9 obraca się ciężko	Bearing will be replaced Łożysko zostanie wymienione	06.03.2026
B3	Two upper fasteners missing on the third panel W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań	Brackets will be supplied and fitted Uchwyty zostaną dostarczone i zamontowane	06.03.2026
E2	Spare belt missing Brak zapasowego paska	Belt is on order Pasek jest zamówiony	13.03.2026

Location of inspection points Położenie punktów kontroli



All items Wszystkie punkty

No.	Item and finding Punkt i ustalenie	Result Wynik
Documents Dokumenty		
A1	Rating plate fitted and complete Fitted, details complete Obecna, dane kompletne	**OK** W porządku
A2	Operating manual in the agreed language Polish version only, German version missing Dostępna tylko wersja polska, brak niemieckiej	**Open** Otwarte
A3	Layout drawing matches the ordered revision Revision B is available at the system Wersja B dostępna przy urządzeniu	**OK** W porządku
Mechanics Mechanika		
B1	Overall length, record the manufacturer's reading 6,020 mm, ordered 6,000 ± 50 mm, measured by the manufacturer 6020 mm, zamówiono 6000 ± 50 mm, pomiar producenta	**OK** W porządku
B2	Rollers turn freely, each one by hand Roller 9 is stiff Rolka 9 obraca się ciężko	**Open** Otwarte

No.	Item and finding Punkt i ustalenie	Result Wynik
B3	Guard fence fastened as drawn Two upper fasteners missing on the third panel W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań	**Open** Otwarte
B4	Paint without visible damage Scratch on support 3, about 4 cm long Rysa na podporze 3, długość około 4 cm	**Note** Uwaga
Electrical, visible parts Elektryka, część widoczna		
C1	Cables routed and fastened Cables routed in the duct and fastened Przewody w korytku, zamocowane	**OK** W porządku
C2	Sensors labelled Light barrier B12 labelled as in the drawing Bariera świetlna B12 oznaczona jak na rysunku	**OK** W porządku
C3	Operator panel in the agreed language Buttons in German, display still in Polish Przyciski po niemiecku, ekran jeszcze po polsku	**Note** Uwaga
Test run by the manufacturer Próba przez producenta		
D1	30 minutes without load 30 minutes without a stop 30 minut bez zatrzymania	**OK** W porządku
D2	Run with 50 boxes 50 boxes conveyed, 1 jam at box 31, see video Przetransportowano 50 kartonów, 1 zator przy kartonie 31, zob. wideo	**Note** Uwaga
D3	Speed, record the manufacturer's reading 0.31 m/s, ordered 0.30 ± 0.02 m/s, measured by the manufacturer 0,31 m/s, zamówiono 0,30 ± 0,02 m/s, pomiar producenta	**OK** W porządku
D4	Emergency stop is demonstrated Standstill observed. No safety assessment Zaobserwowano zatrzymanie. Bez oceny bezpieczeństwa	**OK** W porządku
Shipping Wysyłka		
E1	Assemblies marked for reassembly 6 of 6 assemblies marked Oznaczono 6 z 6 podzespołów	**OK** W porządku
E2	Spare parts according to list Spare belt missing Brak zapasowego paska	**Open** Otwarte

Photos Zdjęcia

The sample shows drawings, a real report shows photos. We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia.



B2 Roller 9 is stiff
Rolka 9 obraca się ciężko



B3 Two upper fasteners missing on the third panel
W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań



C1 Cables routed in the duct and fastened
Przewody w korytku, zamocowane



C2 Light barrier B12 labelled as in the drawing
Bariera świetlna B12 oznaczona jak na rysunku



C3 Buttons in German, display still in Polish
Przyciski po niemiecku, ekran jeszcze po polsku

What this report is Czym jest ten raport

This report records what could be seen at the visit and what the manufacturer demonstrated or measured. It is not a formal acceptance, not a safety inspection and not a CE assessment. The client decides on release.

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

The signature confirms attendance and the signer's own statements. Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi.

For the manufacturer
W imieniu producenta

Prepared by
Sporządził(a)