Protokół odbioru przenośnika

Abnahmebericht Förderanlage, MA-02

Przedmiot Gegenstand	1 przenośnik rolkowy, 6 m, z ogrodzeniem i pulpitem 1 Rollenförderer, 6 m, mit Schutzzaun und Bedienpult
Zamawiający Auftraggeber	Muster Maschinenbau GmbH (fikcyjny)
Producent Hersteller	Przykład Sp. z o.o. (fikcyjny)
Miejsce i data Ort und Datum	Poznań, 04.03.2026
Podstawa Grundlage	Zamówienie, plan ustawienia wersja B, specyfikacja Bestellung, Aufstellungsplan Stand B, Pflichtenheft
Obecni Anwesend	Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid Projektleitung und Montage des Herstellers, Office-Remscheid

Wynik w skrócie Ergebnis auf einen Blick

9	4	3
W porządku In Ordnung	Otwarte Offen	Uwaga Hinweis

Przenośnik pracował 30 minut bez ładunku, a następnie z kartonami. Otwarte pozostają: jedna ciężko obracająca się rolka, dwa mocowania ogrodzenia, niemiecka instrukcja i zapasowy pasek. Podczas pracy z kartonami wystąpił jeden zator.

Die Anlage lief 30 Minuten leer und danach mit Kisten. Offen sind eine schwergängige Rolle, zwei Befestigungen am Schutzzaun, die deutsche Betriebsanleitung und ein Ersatzriemen. Beim Lauf mit Kisten gab es einen Stau.

Otwarte punkty Offene Punkte

Nr	Punkt	Odpowiedź producenta Antwort des Herstellers	do bis
A2	Dostępna tylko wersja polska, brak niemieckiej Nur polnische Fassung vorhanden, deutsche fehlt	Wersja niemiecka jest u tłumacza Deutsche Fassung ist beim Übersetzer	13.03.2026
B2	Rolka 9 obraca się ciężko Rolle 9 dreht schwer	Łożysko zostanie wymienione Lager wird getauscht	06.03.2026
B3	W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań Am dritten Feld fehlen die zwei oberen Befestigungen	Uchwyty zostaną dostarczone i zamontowane Halter werden nachgeliefert und montiert	06.03.2026
E2	Brak zapasowego paska Ersatzriemen fehlt	Pasek jest zamówiony Riemen ist bestellt	13.03.2026

Położenie punktów kontroli Lage der Prüfstellen



Wszystkie punkty Alle Prüfpunkte

Nr	Punkt i ustalenie Prüfpunkt und Befund	Wynik Ergebnis
Dokumenty Unterlagen		
A1	Tabliczka znamionowa obecna i kompletna Obecna, dane kompletne Vorhanden, Angaben vollständig	**W porządku** In Ordnung
A2	Instrukcja obsługi w uzgodnionym języku Dostępna tylko wersja polska, brak niemieckiej Nur polnische Fassung vorhanden, deutsche fehlt	**Otwarte** Offen
A3	Plan ustawienia zgodny z zamówioną wersją Wersja B dostępna przy urządzeniu Stand B liegt an der Anlage aus	**W porządku** In Ordnung
Mechanika Mechanik		
B1	Długość całkowita, zapisać pomiar producenta 6020 mm, zamówiono 6000 ± 50 mm, pomiar producenta 6.020 mm, bestellt 6.000 ± 50 mm, gemessen vom Hersteller	**W porządku** In Ordnung
B2	Rolki obracają się swobodnie, każda ręcznie Rolka 9 obraca się ciężko Rolle 9 dreht schwer	**Otwarte** Offen

Nr	Punkt i ustalenie Prüfpunkt und Befund	Wynik Ergebnis
B3	Ogrodzenie zamocowane zgodnie z rysunkiem W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań Am dritten Feld fehlen die zwei oberen Befestigungen	**Otwarte** Offen
B4	Lakier bez widocznych uszkodzeń Rysa na podporze 3, długość około 4 cm Kratzer an Stütze 3, etwa 4 cm lang	**Uwaga** Hinweis
Elektryka, część widoczna Elektrik, sichtbarer Teil		
C1	Przewody poprowadzone i zamocowane Przewody w korytku, zamocowane Leitungen im Kanal geführt und befestigt	**W porządku** In Ordnung
C2	Czujniki oznaczone Bariera świetlna B12 oznaczona jak na rysunku Lichtschranke B12 beschriftet wie im Plan	**W porządku** In Ordnung
C3	Panel operatorski w uzgodnionym języku Przyciski po niemiecku, ekran jeszcze po polsku Taster deutsch beschriftet, Anzeige noch polnisch	**Uwaga** Hinweis
Próba przez producenta Probelauf durch den Hersteller		
D1	30 minut bez ładunku 30 minut bez zatrzymania 30 Minuten ohne Stopp	**W porządku** In Ordnung
D2	Praca z 50 kartonami Przetransportowano 50 kartonów, 1 zator przy kartonie 31, zob. wideo 50 Kisten gefördert, 1 Stau bei Kiste 31, siehe Video	**Uwaga** Hinweis
D3	Prędkość, zapisać pomiar producenta 0,31 m/s, zamówiono 0,30 ± 0,02 m/s, pomiar producenta 0,31 m/s, bestellt 0,30 ± 0,02 m/s, gemessen vom Hersteller	**W porządku** In Ordnung
D4	Prezentacja zatrzymania awaryjnego Zaobserwowano zatrzymanie. Bez oceny bezpieczeństwa Stillstand gesehen. Keine sicherheitstechnische Bewertung	**W porządku** In Ordnung
Wysyłka Versand		
E1	Podzespoły oznaczone do ponownego montażu Oznaczono 6 z 6 podzespołów 6 von 6 Baugruppen gekennzeichnet	**W porządku** In Ordnung
E2	Części zamienne według listy Brak zapasowego paska Ersatzriemen fehlt	**Otwarte** Offen

Zdjęcia Bilder

We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia. Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos.



B2 Rolka 9 obraca się ciężko
Rolle 9 dreht schwer



B3 W trzecim polu brakuje dwóch górnych mocowań
Am dritten Feld fehlen die zwei oberen Befestigungen



C1 Przewody w korytku, zamocowane
Leitungen im Kanal geführt und befestigt



C2 Bariera świetlna B12 oznaczona jak na rysunku
Lichtschranke B12 beschriftet wie im Plan



C3 Przyciski po niemiecku, ekran jeszcze po polsku
Taster deutsch beschriftet, Anzeige noch polnisch

Czym jest ten raport Was dieser Bericht ist

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Hersteller vorgeführt oder gemessen hat. Er ist keine Abnahmeerklärung, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine CE-Bewertung. Über die Freigabe entscheidet der Auftraggeber.

Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi. Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben.

W imieniu producenta
Für den Hersteller

Sporządził(a)
Erstellt von