Condition report, used machine

Raport o stanie maszyny używanej, MA-05

Subject Przedmiot	1 used injection moulding machine, before purchase 1 używana wtryskarka, przed zakupem
Client Zamawiający	Muster Import Co., Ltd. (invented)
Seller Sprzedawca	Muster Maschinenhandel GmbH (invented)
Place and date Miejsce i data	Dortmund, 04.03.2026
Basis Podstawa	Seller's offer, photos from the listing Oferta sprzedawcy, zdjęcia z ogłoszenia
Present Obecni	Seller and operator, Office-Remscheid Sprzedawca i operator, Office-Remscheid

Result at a glance Wynik w skrócie

6	2	4	1
OK W porządku	Open Otwarte	Note Uwaga	Not demonstrated Nie zaprezentowano

The machine was heated up and ran 20 cycles without material. The front guard window is cracked and the chiller listed in the offer is missing. There is an oil trace under the clamping unit and one hose shows chafing.

Maszynę nagrzano, wykonała 20 cykli bez materiału. Przednia szyba osłony jest pęknięta, brakuje chłodziarki z oferty. Pod zespołem zamykania widać ślad oleju, jeden wąż jest przetarty.

Open items Otwarte punkty

No.	Item Punkt	Seller's reply Odpowiedź sprzedawcy	by do
B3	Window of the front guard door is cracked Szyba przednich drzwi osłonowych pęknięta	Window will be replaced before shipping Szyba zostanie wymieniona przed wysyłką	11.03.2026
D1	Chiller listed in the offer is missing Brak chłodziarki wymienionej w ofercie	Is in the external warehouse, photos to follow Jest w magazynie zewnętrznym, zdjęcia wkrótce	11.03.2026

Location of inspection points Położenie punktów kontroli



All items Wszystkie punkty

No.	Item and finding Punkt i ustalenie	Result Wynik
Identity and documents Identyfikacja i dokumenty		
A1	Rating plate with serial number and year legible Rating plate legible, number as in the offer Tabliczka czytelna, numer jak w ofercie	**OK** W porządku
A2	Read operating hours 38,412 hours, read from the display 38 412 godzin, odczyt z ekranu	**OK** W porządku
A3	Operating manual and wiring diagram available Operating manual available, wiring diagram not found Instrukcja dostępna, schematu nie znaleziono	**Note** Uwaga
Visible condition Widoczny stan		
B1	Photograph from all sides All four sides and the top photographed Sfotografowano cztery boki i górę	**OK** W porządku
B2	Traces of oil or water Oil trace under the clamping unit Ślad oleju pod zespołem zamykania	**Note** Uwaga

No.	Item and finding Punkt i ustalenie	Result Wynik
B3	Guard doors complete and undamaged Window of the front guard door is cracked Szyba przednich drzwi osłonowych pęknięta	**Open** Otwarte
B4	Look at hoses and cables One hydraulic hose shows chafing Jeden wąż hydrauliczny przetarty	**Note** Uwaga
B5	Look at screw and barrel Not shown, would have required dismantling Nie pokazano, wymagałoby demontażu	**Not demonstrated** Nie zaprezentowano
Demonstration by the seller Prezentacja przez sprzedawcę		
C1	Heating zones, record displayed values 5 of 5 heating zones at set value, display photographed 5 z 5 stref grzania osiąga wartość zadaną, zdjęcie ekranu	**OK** W porządku
C2	20 cycles without material 20 of 20 cycles without a stop 20 z 20 cykli bez zatrzymania	**OK** W porządku
C3	Messages on the controller One maintenance message shown, photographed Jeden komunikat serwisowy, sfotografowany	**Note** Uwaga
Scope of delivery Zakres dostawy		
D1	Count accessories against the offer Chiller listed in the offer is missing Brak chłodziarki wymienionej w ofercie	**Open** Otwarte
D2	Transport dimensions, record the seller's values 5.20 × 1.60 × 2.10 m, measured by the seller 5,20 × 1,60 × 2,10 m, pomiar sprzedawcy	**OK** W porządku

Photos Zdjęcia

The sample shows drawings, a real report shows photos. We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia.



A1 Rating plate legible, number as in the offer
Tabliczka czytelna, numer jak w ofercie



B2 Oil trace under the clamping unit
Ślad oleju pod zespołem zamykania



B3 Window of the front guard door is cracked
Szyba przednich drzwi osłonowych pęknięta



B4 One hydraulic hose shows chafing
Jeden wąż hydrauliczny przetarty



C1 5 of 5 heating zones at set value, display photographed
5 z 5 stref grzania osiąga wartość zadaną, zdjęcie ekranu

What this report is Czym jest ten raport

This report records what could be seen at the visit and what the seller demonstrated or measured. It is not a valuation, not a safety inspection and not an official pre-shipment inspection. The client decides on the purchase.

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co sprzedawca zaprezentował lub zmierzył. Nie jest wyceną, kontrolą bezpieczeństwa ani urzędową kontrolą przed wysyłką. O zakupie decyduje zamawiający.

The signature confirms attendance and the signer's own statements. Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi.

For the seller
W imieniu sprzedawcy

Prepared by
Sporządził(a)