# Bericht Verpackung und Verladung

Raport z pakowania i załadunku, MA-04

| | |
|---|---|
| **Gegenstand**<br>Przedmiot | 3 Packstücke mit einer zerlegten Maschine<br>3 sztuki z rozmontowaną maszyną |
| **Auftraggeber**<br>Zamawiający | Muster Maschinenbau GmbH (erfunden) |
| **Hersteller**<br>Producent | Przykład Sp. z o.o. (erfunden) |
| **Ort und Datum**<br>Miejsce i data | Poznań, 04.03.2026 |
| **Grundlage**<br>Podstawa | Packliste, Verpackungsvorgabe, Offene Punkte der Abnahme<br>Lista pakowa, wytyczne pakowania, otwarte punkty z odbioru |
| **Anwesend**<br>Obecni | Projektleitung und Montage des Herstellers, Office-Remscheid<br>Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid |

## Ergebnis auf einen Blick Wynik w skrócie

| 9 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| In Ordnung<br>W porządku | Hinweis<br>Uwaga | Vor Ort behoben<br>Usunięto na miejscu |


Alle drei Packstücke wurden verladen, der Lkw fuhr um 14:20 Uhr ab. Vor der Abfahrt fehlten ein Etikett und ein Kantenschutz, beides wurde vor Ort ergänzt. Die Folie an Packstück 3 hat einen Riss.

Załadowano wszystkie trzy sztuki, ciężarówka odjechała o 14:20. Przed odjazdem brakowało jednej etykiety i jednej ochrony krawędzi, oba braki uzupełniono na miejscu. Folia na sztuce 3 jest rozdarta.

## Offene Punkte Otwarte punkty

Keine offenen Punkte.
Brak otwartych punktów.

## Lage der Prüfstellen Położenie punktów kontroli





## Alle Prüfpunkte Wszystkie punkty

| Nr. | Prüfpunkt und Befund<br>Punkt i ustalenie | Ergebnis<br>Wynik |
|---|---|---|
| **Unterlagen** Dokumenty | | |
| A1 | Packliste gegen Packstücke zählen<br>3 von 3 Packstücken vorhanden<br>Obecne 3 z 3 sztuk | **In Ordnung**<br>W porządku |
| A2 | Frachtbrief ausgefüllt<br>CMR-Frachtbrief ausgefüllt, Kopie im Anhang<br>List przewozowy CMR wypełniony, kopia w załączniku | **In Ordnung**<br>W porządku |
| A3 | Offene Punkte der Abnahme nachsehen<br>3 von 3 Punkten sichtbar erledigt<br>3 z 3 punktów widocznie zamknięte | **In Ordnung**<br>W porządku |
| **Verpackung** Pakowanie | | |
| B1 | Kisten ohne sichtbare Schäden<br>Keine Schäden sichtbar, alle Seiten fotografiert<br>Brak widocznych uszkodzeń, sfotografowano wszystkie strony | **In Ordnung**<br>W porządku |
| B2 | Jedes Packstück mit Etikett<br>Packstück 3 ohne Etikett<br>Sztuka 3 bez etykiety<br>Antwort des Herstellers: Etikett vor der Abfahrt angebracht, siehe Foto | **Vor Ort behoben**<br>Usunięto na miejscu |


| Nr. | Prüfpunkt und Befund<br>Punkt i ustalenie | Ergebnis<br>Wynik |
|---|---|---|
| B3 | Korrosionsschutz vor dem Schließen ansehen<br>Foliensack verschlossen, Trockenmittel gesehen<br>Worek foliowy zamknięty, widoczny środek osuszający | **In Ordnung**<br>W porządku |
| B4 | Kippanzeiger angebracht und nicht ausgelöst<br>Kippanzeiger an Kiste 2, nicht ausgelöst<br>Wskaźnik przechyłu na skrzyni 2, niewyzwolony | **In Ordnung**<br>W porządku |
| B5 | Folie geschlossen<br>Folie an Packstück 3 eingerissen<br>Folia na sztuce 3 rozdarta | **Hinweis**<br>Uwaga |
| **Verladung** Załadunek | | |
| C1 | Kennzeichen und Siegelnummer notieren<br>Beide Kennzeichen und Siegelnummer fotografiert<br>Sfotografowano oba numery rejestracyjne i numer plomby | **In Ordnung**<br>W porządku |
| C2 | Gurte und Kantenschutz fotografieren<br>Kiste 1: Kantenschutz unter dem rechten Gurt fehlt<br>Skrzynia 1: brak ochrony krawędzi pod prawym pasem<br>Antwort des Herstellers: Fahrer hat Kantenschutz ergänzt, siehe Foto | **Vor Ort behoben**<br>Usunięto na miejscu |
| C3 | An den markierten Punkten angehoben<br>Kiste 1 an den markierten Punkten angehoben<br>Skrzynię 1 podniesiono w oznaczonych punktach | **In Ordnung**<br>W porządku |
| C4 | Abfahrt<br>14:20 Uhr, Plane geschlossen und verplombt<br>Godz. 14:20, plandeka zamknięta i zaplombowana | **In Ordnung**<br>W porządku |

## Bilder Zdjęcia


Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos. We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia.




**B2** Packstück 3 ohne Etikett
Sztuka 3 bez etykiety




**B4** Kippanzeiger an Kiste 2, nicht ausgelöst
Wskaźnik przechyłu na skrzyni 2, niewyzwolony



**B5** Folie an Packstück 3 eingerissen
Folia na sztuce 3 rozdarta



**C2** Kiste 1: Kantenschutz unter dem rechten Gurt fehlt
Skrzynia 1: brak ochrony krawędzi pod prawym pasem



**C3** Kiste 1 an den markierten Punkten angehoben
Skrzynię 1 podniesiono w oznaczonych punktach

## Was dieser Bericht ist Czym jest ten raport

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Hersteller vorgeführt oder gemessen hat. Er ist keine Abnahmeerklärung, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine CE-Bewertung. Über die Freigabe entscheidet der Auftraggeber.

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben. Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi.

Für den Hersteller
W imieniu producenta

Erstellt von
Sporządził(a)