Raport z pakowania i załadunku

Bericht Verpackung und Verladung, MA-04

Przedmiot Gegenstand	3 sztuki z rozmontowaną maszyną 3 Packstücke mit einer zerlegten Maschine
Zamawiający Auftraggeber	Muster Maschinenbau GmbH (fikcyjny)
Producent Hersteller	Przykład Sp. z o.o. (fikcyjny)
Miejsce i data Ort und Datum	Poznań, 04.03.2026
Podstawa Grundlage	Lista pakowa, wytyczne pakowania, otwarte punkty z odbioru Packliste, Verpackungsvorgabe, Offene Punkte der Abnahme
Obecni Anwesend	Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid Projektleitung und Montage des Herstellers, Office-Remscheid

Wynik w skrócie Ergebnis auf einen Blick

9	1	2
W porządku In Ordnung	Uwaga Hinweis	Usunięto na miejscu Vor Ort behoben

Załadowano wszystkie trzy sztuki, ciężarówka odjechała o 14:20. Przed odjazdem brakowało jednej etykiety i jednej ochrony krawędzi, oba braki uzupełniono na miejscu. Folia na sztuce 3 jest rozdarta.

Alle drei Packstücke wurden verladen, der Lkw fuhr um 14:20 Uhr ab. Vor der Abfahrt fehlten ein Etikett und ein Kantenschutz, beides wurde vor Ort ergänzt. Die Folie an Packstück 3 hat einen Riss.

Otwarte punkty Offene Punkte

Brak otwartych punktów.
Keine offenen Punkte.

Położenie punktów kontroli Lage der Prüfstellen



Wszystkie punkty Alle Prüfpunkte

Nr	Punkt i ustalenie Prüfpunkt und Befund	Wynik Ergebnis
Dokumenty Unterlagen		
A1	Porównać listę pakową z liczbą sztuk Obecne 3 z 3 sztuk 3 von 3 Packstücken vorhanden	**W porządku** In Ordnung
A2	List przewozowy wypełniony List przewozowy CMR wypełniony, kopia w załączniku CMR-Frachtbrief ausgefüllt, Kopie im Anhang	**W porządku** In Ordnung
A3	Sprawdzić otwarte punkty z odbioru 3 z 3 punktów widocznie zamknięte 3 von 3 Punkten sichtbar erledigt	**W porządku** In Ordnung
Pakowanie Verpackung		
B1	Skrzynie bez widocznych uszkodzeń Brak widocznych uszkodzeń, sfotografowano wszystkie strony Keine Schäden sichtbar, alle Seiten fotografiert	**W porządku** In Ordnung
B2	Każda sztuka z etykietą Sztuka 3 bez etykiety Packstück 3 ohne Etikett Odpowiedź producenta: Etykietę naklejono przed odjazdem, zob. zdjęcie	**Usunięto na miejscu** Vor Ort behoben

Nr	Punkt i ustalenie Prüfpunkt und Befund	Wynik Ergebnis
B3	Obejrzeć ochronę antykorozyjną przed zamknięciem Worek foliowy zamknięty, widoczny środek osuszający Foliensack verschlossen, Trockenmittel gesehen	**W porządku** In Ordnung
B4	Wskaźnik przechyłu założony i niewyzwolony Wskaźnik przechyłu na skrzyni 2, niewyzwolony Kippanzeiger an Kiste 2, nicht ausgelöst	**W porządku** In Ordnung
B5	Folia nieuszkodzona Folia na sztuce 3 rozdarta Folie an Packstück 3 eingerissen	**Uwaga** Hinweis
Załadunek Verladung		
C1	Zapisać numer rejestracyjny i numer plomby Sfotografowano oba numery rejestracyjne i numer plomby Beide Kennzeichen und Siegelnummer fotografiert	**W porządku** In Ordnung
C2	Sfotografować pasy i ochronę krawędzi Skrzynia 1: brak ochrony krawędzi pod prawym pasem Kiste 1: Kantenschutz unter dem rechten Gurt fehlt Odpowiedź producenta: Kierowca dołożył ochronę krawędzi, zob. zdjęcie	**Usunięto na miejscu** Vor Ort behoben
C3	Podnoszenie w oznaczonych punktach Skrzynię 1 podniesiono w oznaczonych punktach Kiste 1 an den markierten Punkten angehoben	**W porządku** In Ordnung
C4	Odjazd Godz. 14:20, plandeka zamknięta i zaplombowana 14:20 Uhr, Plane geschlossen und verplombt	**W porządku** In Ordnung

Zdjęcia Bilder

We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia. Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos.



B2 Sztuka 3 bez etykiety
Packstück 3 ohne Etikett



B4 Wskaźnik przechyłu na skrzyni 2, niewyzwolony
Kippanzeiger an Kiste 2, nicht ausgelöst



B5 Folia na sztuce 3 rozdarta
Folie an Packstück 3 eingerissen



C2 Skrzynia 1: brak ochrony krawędzi pod prawym pasem
Kiste 1: Kantenschutz unter dem rechten Gurt fehlt



C3 Skrzynię 1 podniesiono w oznaczonych punktach
Kiste 1 an den markierten Punkten angehoben

Czym jest ten raport Was dieser Bericht ist

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Hersteller vorgeführt oder gemessen hat. Er ist keine Abnahmeerklärung, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine CE-Bewertung. Über die Freigabe entscheidet der Auftraggeber.

Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi. Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben.

W imieniu producenta
Für den Hersteller

Sporządził(a)
Erstellt von